

矿山生态修复情况专项排查整治工作抽查意见汇总

序号	采矿证号	矿山名称	存在问题	处理意见
1	C6523232018127130147286	新疆呼图壁县石梯子乡17号建筑用砂矿	矿山修复系统信息不全，需完善地质灾害日常监测和污水监测工作相关台账。	需完善矿山修复系统信息，做好地质灾害日常监测和污水监测工作并完善相关台账。
2	C6523232019097130148526	新疆呼图壁县石梯子乡10号建筑用砂矿	需完善编制地质环境治理修复计划，完善地质灾害监测及生活污水监测台账。	加快矿山整合进度，完善编制地质环境治理修复计划，做好地质灾害日常监测，生活污水监测，完善地质灾害监测及生活污水监测台账，加强矿区环境整治工作。
3	C6523232019097130148524	新疆呼图壁县石梯子乡12号建筑用砂矿	无	无
4	C6523232010117120084827	呼图壁县东升砖厂	无	无
5	C6523232010117120084849	呼图壁县种牛场砖厂	无	无
6	C6523232014047130134220	呼图壁县种牛场新设砖厂	无	无
7	C6523242020037100149516	玛纳斯县乐土驿镇胡家沟-白杨树桩1号建筑用砂矿	无	无
8	C6523242018107130146878	玛纳斯县乐土驿镇胡家沟-白杨树桩2号建筑用砂矿	无	无
9	C650000201011120116985	玛纳斯县德翔煤炭有限责任公司煤矿	无	无
10	C6500002009121120054144	新疆天富煤业有限公司玛纳斯县塔西河煤矿	无	无
11	C6523022011077130116296	阜康市幸福路恒业砂石料厂	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	按照审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入工作。
12	C650000201011120105385	阜康市金塔实业有限公司大黄山煤矿	矿山生态修复系统信息不全。	完善矿山生态修复系统信息录入工作。
13	C650000201011120105383	阜康市大黄山东风福胜煤业有限公司阜康市大黄山东风福胜煤矿	矿山生态修复系统信息不全。	完善矿山生态修复系统信息录入工作。
14	C6500002009101110047753	阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市白杨沟页岩矿	基金账户未建立	做好基金账户的建立工作。
15	C6500002009101110046427	阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市西沟油页岩矿	基金账户未建立	做好基金账户的建立工作。
16	C6500002010117120084728	新疆天龙矿业股份责任公司4号石灰石矿	无	无
17	C6500002010107220114277	新疆阜康市臭煤沟矿区(鑫康)高岭土矿	无	无
18	C6500002009047220014350	阜康市鑫盛陶瓷厂黑陶土矿	无	无
19	C6523002016117130143238	阜康市志恒矿业有限公司阜康市小黄山2号水泥用页岩矿	无	无
20	C6500002009047120014117	阜康市鑫盛白陶土矿	无	无
21	C6500002010127120105951	阜康市众益矿业有限公司新疆阜康市五宫夹皮沟陶瓷配料粘土矿	无	无
22	C6523022009017120012515	阜康市九运街五运王涛砖厂	无	无
23	C6523022009027120018965	阜康市永刚砖厂	无	无
24	C6500002009041120013968	新疆吉木萨尔县顺通煤矿	需完善地质环境治理修复计划，未严格按照要求开展监测工作	认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测监测工作；
25	C6523272009017120012625	吉木萨尔县二工乡叶家湖砖厂	无	无
26	C6523272011097130118366	吉木萨尔县星河商贸有限公司东大龙口砖厂	无	无
27	C6523272011097130118361	吉木萨尔县二工镇全成砖厂	无	无
28	C6523272014027130132998	吉木萨尔县新地乡石场沟建筑用砂矿	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按照审查通过的矿产资源开发利用与生态保护修复方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入工作，
29	C6523272011097130118358	吉木萨尔县双河砂石料有限公司双河砂石料厂	矿山生态修复系统信息不全，矿山修复基金未足额计提。	严格按照已审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入，做好矿山修复基金的补提工作。
30	C6523272014027130133000	吉木萨尔县三台镇Ⅶ号建筑用砂矿	矿山生态修复系统信息不全。	矿山正在建设，完善矿山生态修复系统信息录入

31	C6523272009097130066568	吉木萨尔县源润建筑用砂矿	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入
32	C6523272011097130118390	吉木萨尔县兴成砂石料有限责任公司三台镇砂石料厂	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全，矿山修复基金未足额计提。	严格按审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入，做好矿山修复基金的补提工作
33	C6523272009017120012641	吉木萨尔县庆阳湖明福砖厂	无	无
34	C6523272011097130118391	吉木萨尔县三辰砂石料有限公司三台镇砂石料厂	矿山地质环境保护与土地复垦方案已过5年修编期，现正在编制开发利用与生态修复方案，矿山生态修复系统信息不全。	根据审查通过的方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入
35	C6523002021117110152784	新疆木垒县大石头矿区III号石灰岩矿	矿山生态修复系统信息不全	矿山正在建设，尚未投产，做好矿山生态修复系统信息的录入工作
36	C6523002022067110153815	新疆木垒县大石头矿区2号水泥用石灰岩矿	矿山生态修复系统信息不全	矿山正在建设，尚未建成投产，做好矿山生态修复系统信息录入工作
37	C6523282013127130132730	木垒县滚石建筑材料有限责任公司建筑用砂矿	矿山生态修复系统信息不全	完善矿山生态修复系统信息填报
38	C6523282022057100153784	新疆木垒县博斯坦乡香水合子1号建筑用砂矿	无	矿山已开始试生产，做好矿山生态修复系统信息录入工作，严格按照评审通过的矿产资源开发利用方案与生态保护修复方案开展监测工作，加强生活区周边环境保护工作。
39	C6523282022057100153785	木垒县大石头1号建筑用砂矿	无	矿山现正在建设，尚未投产，做好矿山生态修复系统信息录入工作，按照评审通过的矿山开发利用与生态修复方案要求开展工作。
40	C6500002010117120105401	奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿	无	无
41	C6500002010117120105404	奇台县中泰盛鑫矿产资源开发有限公司奇台县碱沟石灰岩矿	无	无
42	C6523252010017130053583	奇台县宏兴砂厂建筑用砂矿	警示牌布设不规范，未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	建议矿山加强警示牌设置，根据审批通过的三合一方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入。
43	C6523252014017130134406	奇台县亿垒砂场建筑用砂矿	警示牌布设不规范，未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	根据审批通过的三合一方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息录入工作，做好警示牌的布设工作
44	C6523252014017130134412	奇台县吉生源砂厂建筑用砂矿	无	无
45	C6523252011087130121303	奇台县吉布库镇达坂河村聚金砂厂砂石料矿	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按照审批通过的地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善矿山生态修复系统信息，
46	C6523252011087130121297	奇台县天顺砂石厂砂石料矿	警示牌布设不规范，未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按照地质环境保护与土地复垦方案开展监测工作，完善警示牌的设立，做好矿山生态修复系统信息的录入工作
47	C6523252010127120095245	奇台县永晨旺建筑材料有限责任公司砖瓦用粘土矿	铁丝围栏警示牌布设不规范，未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按照三合一方案开展监测工作，开展生活污水处理及固态废弃物的清运工作，完善铁丝围栏警示牌布设，做好完善矿山生态修复系统信息录入工作
48	C6523252014017130134413	奇台县宏源砂石料厂建筑用砂矿	未严格按照要求开展监测和垃圾清运工作，铁丝围栏警示牌布设不规范，矿山生态修复系统信息不全，部分边坡较陡，存在安全隐患。	严格按照审批通过的三合一方案开展监测工作，落实垃圾清运工作，完善警示牌及围栏，严格按照设计开采，对已形成的高陡边坡立即采取措施进行防治，完善矿山生态修复系统信息
49	C6523252014017130134416	奇台县昌德砂厂建筑用砂矿	无	无
50	C6500002018121110147521	国网能源新疆准东煤电有限公司准东煤田大井矿区二号矿井	年度计划报告中补充基金使用计划；土壤监测工作未按《方案》要求进行。	对即将临期的《方案》进行修编；认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测工作；
51	C6500002010117120105394	乌鲁木齐市鑫金谷商贸有限公司新疆奇台县西黑山膨润土矿	矿山《开发利用方案》《地质环境保护与土地复垦方案》与采矿许可证内容不符；未按要求开展任何矿山地质环境监测与土地复垦监测工作。3. 未编制年度生态修复计划。	认真执行矿山地质环境与土地复垦工作年度报告制度。严格按照评审通过的方案开展矿山地质环境监测与土地复垦监测工作。落实完善《开发利用方案》、《地质环境保护与土地复垦方案》与采矿许可证内容相统一。

52	C6523272011047130110628	吉木萨尔县拓必利砖厂	无	无
53	C6523002017097130145199	新疆磐石方圆实业有限公司建筑用砂矿	无	无
54	6500000331559	新疆吉木萨尔县帐篷沟膨润土矿	无	无
55	C6500002012121120129315	新疆奇台总场煤矿	无	无
56	C6500002017051120146146	木垒县老君庙矿业有限责任公司煤矿	无	无
57	C6500002017051120146145	木垒哈萨克自治县胡兰哈孜干煤矿	无	无
58	C6500002010111140117036	新疆三宝矿业投资有限公司正格勒德煤矿	无	无
59	C6523002022117100154327	昌吉准东经济技术开发区北环路东侧7号建筑用砂矿	矿山生态修复系统信息不全	及时完善生态修复系统信息
60	C6500002010111120106283	新疆北山矿业有限公司煤矿	矿山生态修复系统信息不全	及时完善生态修复系统信息
61	C6500002010111120105858	新疆宝平淮南能源有限责任公司昌吉市宝平煤矿	《方案》中塌陷监测，水环监测缺少坐标内容相关监测记录，缺少监测点信息。矿山地质环境恢复治理基金未足额计提。	完善《方案》中各项监测工作台账内容，落实土地复垦监测工作。编制年度实施方案，并明确基金的使用计划。按照基金提取要求及时提取和使用基金，用于矿山地质环境保护与土地复垦工作。
62	C6500002010111140123343	新疆昌吉市福江煤矿	该矿山长期停产，暂未建立基金账户，矿山生态修复系统信息不全	建立基金账户，及时完善生态修复系统
63	C6500002010111120105785	新疆麒麟宇清洁能源有限责任公司昌吉市益安煤矿	矿山生态修复系统信息不全	该矿山长期停产，及时完善生态修复系统
64	C6523012011127130124422	昌吉市友宸砂石开采有限公司建筑用砂矿	无	无
65	C6523012011127130123487	昌吉市海福星砂石开采有限公司建筑用砂矿	矿山生态修复系统信息不全	及时完善生态修复系统信息
66	C6523012011127130124420	昌吉市鑫元源砂石料有限公司砂石料矿	未严格按照要求开展监测工作，矿山生态修复系统信息不全。	严格按照方案开展地质灾害监测工作，完善生态修复系统信息，
67	6500000830029	新疆昌吉监狱煤矿	无	无
68	C6523012011017130103223	昌吉市德玉矿业有限公司砖瓦用粘土矿	无	无
69	C6532012014077130134994	新疆昌吉建设（集团）有限责任公司砖瓦用粘土矿	无	无
70	C6523012018057130146174	昌吉市兴虎矿业有限责任公司建筑用砂矿	无	无
71	C6500002010117120105764	新疆屯河水泥有限责任公司昌吉市硫磺沟石灰岩矿	无	无
72	C1000002023031318000496	新疆准噶尔盆地昌吉油田吉305井区石油开采	未编制年度生态修复计划；《方案》未向当地自然资源主管部门备案；未按《方案》要求进行监测。	认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测工作；
73	C1000002022051318000269	新疆准噶尔盆地三台油田台110井区石油开采	未编制年度生态修复计划；《方案》未向当地自然资源主管部门备案；未按《方案》要求进行监测。	认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测工作；
74	C1000002022011318000199	新疆准噶尔盆地北三台油田北211井区石油开采	未编制年度生态修复计划；《方案》未向当地自然资源主管部门备案；未按《方案》要求进行监测。	认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测工作；
75	C1000002022061318000329	中石化新疆新春石油开发有限责任公司新疆准噶尔盆地中部莫西庄区块石油开采	未编制年度生态修复计划；《方案》未向当地自然资源主管部门备案；未按《方案》要求进行监测。	认真执行矿山地质环境保护与土地复垦工作年度报告制度；严格按照评审通过的《方案》开展矿山地质环境监测工作；