

新疆维吾尔自治区 环境保护厅文件

新环发〔2017〕158号

关于全区 2017 年危险废物规范化管理督查 考核情况的通报

伊犁哈萨克自治州环保局，各地州市环保局，阿克苏（南疆）危险废物管理中心：

为进一步规范和加强我区危险废物（含医疗废物）管理工作，按照自治区环保厅《关于转发〈“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案〉的通知》（新环办发〔2017〕126号）和《关于印发自治区 2017 年度危险废物规范化管理考核工作方案的通知》（新环办发〔2017〕65号）要求，根据《关于开展 2017 年危险废物规范化管理现场督查考核工作的通知》（新环办发〔2017〕148号）的安排，我厅组织人员对全区 11 个地州市环保局、84 家危险废物产生单位和 37 家危险废物经营单位进行现场督查考核，

现将有关情况通报如下：

一、2017 年全区危险废物规范化管理督查考核情况

自治区环保厅于 2017 年 6 月 7 日至 25 日按照环保部《危险废物规范化管理指标体系》中各项指标的相关要求，组成 5 个考核组对全区 11 个地州市（除和田地区、喀什地区、克州）的 84 家危险废物产生单位和 37 家危险废物经营单位规范化管理情况进行现场督查考核。根据考核结果统计，全区危险废物产生单位抽查合格率为 84.2%；危险废物经营单位抽查合格率为 80.8%。均未达到《自治区 2017 年危险废物规范化管理督查考核工作方案》中提出的“产生单位危险废物规范化管理抽查合格率达到 90%以上，危险废物经营单位达到 95%以上”的要求。

— 1 —

2016 年全区产废单位抽查合格率为 92.2%，危险废物经营单位抽查合格率为 98.6%。2017 年产废单位考核合格率较去年下降 8 个百分点，经营单位考核合格率较去年下降 17.8 个百分点。

全区达到“十三五”危险废物规范化管理目标的地州市有：巴州、克拉玛依市和阿克苏地区，规范化考核达标率为 100%。其余各地州市均未达标，其中伊犁州、塔城地区和阿勒泰地区的考核达标率分别为 83.1%、82%和 80%，考核中存在问题较多的地区有博州、乌鲁木齐市、吐鲁番市、哈密市和昌吉州，考核达标率分别为 60%、62.7%、71.5%、72.9%和 74.6%。

二、存在的主要问题

（一）各地州市环保局对危险废物规范化管理工作重视程度显著提高，工作力度也明显加强。但检查中仍发现一些问题。首先是全区除阿克苏地区、乌鲁木齐市以外，其余各地环保局仍没

有设置危险废物管理专职机构或专人管理，各区（县）环保局危险废物管理水平参差不齐，管理力量仍很薄弱，基本没有危险废物管理专职人员。其次，个别地州市环保部门对危险废物规范化管理工作安排进度缓慢，工作滞后；对辖区重点产废单位自查自纠报告及整改计划没有进行审核、备案；出现企业整改落实情况后督察不力等问题。部分环保部门对企业自建的固体废物填埋场、危险废物临时贮存设施监管力度不够，发现问题不及时。目前，全区环保部门基本均未使用信息系统进行危险废物转移监管，管理效率不高。

（二）部分涉危废企业环境管理不规范，对危险废物规范化管理认识不到位，普遍存在危险废物临时贮存场所设置标识、标牌不规范或错误、危险废物与其他物品混存、危险废物超期贮存、管理档案不规范、危险废物管理计划中危废识别不全、危险废物减量化措施不明确、转移联单填写运行不规范、没有开展环境应急演练及环境监测等问题。个别产废单位将危险废物交由无资质的单位处置，部分危废经营单位存在接收许可证核准经营范围以外的危险废物以及擅自拆除危险废物回收处理装置等问题。

三、下一步工作要求

各地州市环保部门和企业必须严格按照国家相关法律法规的要求，按照职责分工，强化意识，明确责任，严格制度落实，规范运行管理。将危险废物规范化管理各项要求列入日常管理工作中，将危险废物规范化管理常态化、制度化。

（一）强化各地危险废物环境管理工作属地管理、分级管理职责

1. 各地州市环保部门应进一步明确职责，并通过对基层环保

部门的督查考核促进危废环境管理工作的开展，明确并落实危险废物属地管理责任。

2. 各地州市环保局要及时对本辖区危险废物数据库进行更新，掌握本辖区危险废物的“家底”。要全面实行危险废物申报登记、危险废物转移、危险废物管理计划制定及备案制度，积极推进危险废物电子转移联单工作。要切实加强环境监管，各地州市环保局要将危险废物监管纳入本部门环境监察网格化管理体系，严格落实危险废物全过程管理制度。

3. 各级环保部门应对危险废物贮存一年以上的产废单位加大监管力度，确保危险废物安全贮存、处置。

4. 各地州市环保局要根据考核后反馈的整改意见，积极开展后督察工作，严格执法，督促各企业对通报中的问题进行整改。自治区固体废物管理中心将根据自治区环保厅要求，开展对考核不合格企业及刚达到基本达标线的企业进行后督查。

（二）严格督促企业进行危险废物规范化管理整改的落实

各地州市环保局要结合本次考核加大督促力度，定期检查督促辖区内各企业的整改情况，确保整改任务的落实。

1. 全区各危险废物产生和经营单位要提高危险废物规范化管理工作的重视程度，抓紧建章立制，将危险废物规范化管理工作纳入企业内部常态化管理。组织相关员工开展培训，定期开展自查自纠工作。

2. 各相关企业要根据督查考核结果，针对考核中发现的问题进行全面整改，不能马上整改到位的应说明原因，并于2017年8月10日前将整改报告报所在辖区地州市环保，各地环保局整理后

于8月15日前报送至自治区固体废物管理中心，由自治区固体废物管理中心汇总报自治区环保厅。

3. 各企业应设置专人负责危险废物规范化管理工作。涉及人员调整的，应提前做好工作交接和培训工作，做到工作不断档。

- 附件：
1. 全区危险废物规范化管理督查考核情况统计表
 2. 地州市环保局危险废物规范化管理督查考核情况统计表
 3. 全区危险废物规范化管理督查考核主要问题汇总（产废单位）
 4. 全区危险废物规范化管理督查考核主要问题汇总（经营单位）

新疆维吾尔自治区环境保护厅

2017年8月3日



（联系人：白杰、王帅，联系电话 0991-3691103、0991-4165351；电子邮箱：403250825@qq.com、326639501@qq.com）

全区危险废物规范化管理督查考核情况统计表

序号	地、州、市	危险废物产生单位现场督查考核情况					危险废物经营单位现场督查考核情况					综合 合格率
		考核企业 数量	达标企业 数量	基本达标 企业数量	不达标 企业数量	合格率	考核企业 数量	达标企业 数量	基本达标 企业数量	不达标 企业数量	合格率	
1	塔城地区	3	1	2	0	80.0%	2	1	1	0	85%	82.0%
2	博州	3	0	2	1	46.7%	1	1	0	0	100%	60.0%
3	伊犁州	9	7	2	0	93.3%	4	1	2	1	60.0%	83.1%
4	阿克苏地区	9	9	0	0	100%	7	7	0	0	100%	100%
5	巴州	8	8	0	0	100%	5	5	0	0	100%	100%
6	乌鲁木齐	9	6	0	3	66.7%	6	2	2	2	56.7%	62.7%
7	吐鲁番市	12	3	8	1	71.7%	1	0	1	0	70.0%	71.5%
8	哈密市	7	3	3	1	72.9%	0	0	0	0	/	72.9%
9	阿勒泰地区	5	2	3	0	82.0%	1	0	1	0	70.0%	80.0%
10	克拉玛依市	10	10	0	0	100%	6	6	0	0	100%	100%
11	昌吉州	9	7	1	1	86.7%	4	2	0	2	50.0%	74.6%
合 计		84	56	21	7	84.2%	37	25	7	5	80.8%	/

附件 2

地州市环保局危险废物规范化管理督查考核情况统计表

序号	地州市环保局	主要问题	考核得分
1	塔城地区	危险废物管理工作由污染防治科承担,有固定人员负责。存在的问题:1、没有对本地区区内相关企业开展固体废物管理政策的业务培训。2、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	80分 B级
2	博州	危险废物管理工作由污染防治科承担,有兼职人员负责。存在的问题:1、考核结果没有对辖区内企业进行通报。2、没有对企业管理工作进行审核。3、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	74.3分 B级
3	伊犁州	危险废物管理工作由污染防治科承担,有兼职人员负责。存在的问题:1、没有填写抽查单位情况记录表。2、考核结果没有对辖区内企业进行通报。3、没有对危险废物经营单位进行规划建设。4、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	73.9分 B级
4	阿克苏地区	危险废物管理工作由阿克苏(南疆)危险废物管理中心承担,有专职人员负责。存在的问题:没有使用信息系统进行危险废物转移监管。	99分 A级
5	巴州	危险废物管理工作由环境监察支队承担,有固定人员负责。存在的问题:1、无固体废物管理机构,但有固定管理人员。2、本地区固体废物管理、环境监察每年接受固体废物管理业务培训的人数没有达到上述人员编制数量之和的30%。3、没有使用信息系统进行危险废物转移监管。	97.5分 A级
6	阿勒泰地区	危险废物管理工作由综合科承担,有兼职人员负责。存在的问题:1、考核结果没有对辖区内企业进行通报。2、没有使用使用信息系统上报危险废物经营情况。3、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	70.5分 B级
7	克拉玛依市	危险废物管理工作由污染防治科承担,有固定人员负责。存在的问题:没有对本地区相关企业开展固体废物管理等工作。	98分 A级
8	昌吉州	危险废物管理工作由污染防治科承担,有兼职人员负责。存在的问题:危险废物管理情况良好,辖区内产废单位和经营单位危险废物规范化管理抽查合格率较低。	95.9分 A级
9	乌鲁木齐	危险废物管理工作由乌鲁木齐市环保局新成立的危险废物管理中心负责,有专职人员负责。存在的问题:1、医疗处置企业长期没有验收,没有发放医疗废物经营许可证。2、乌鲁木齐市内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。颁发许可证档案缺失,没有见领导审批证明。3、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	70分 B级
10	吐鲁番市	危险废物管理工作由污染防治科承担,有固定人员负责。存在的问题:1、没有对辖区内督查考核情况进行排名。2、没有使用使用信息系统进行危险废物转移监管。3、辖区内产废和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	77分 B级
11	哈密市	危险废物管理工作由污染防治科承担,有固定人员负责。存在的问题:1、没有对辖区内危险废物产生和经营单位开展规范化考核工作。2、没有建立涉及危险废物案件和问题清单销号制度。3、现场提交规范化考核工作报告,但报告内容与实际情况不符。4、现场提交《危险废物规范化管理督查考核工作情况统计表》,没有相关支撑材料,没有提供企业整改报告。5、市环保局对辖区各县(区)上报的规范化考核工作进行了总结,没有下发考核情况通报。6、没有使用信息系统进行危险废物转移监管。7、没有将危险废物处置规划纳入生态环境保护规划中。8、本辖区内产废单位和经营单位规范化管理抽查合格率较低。	39分 C级

附件 3

全区危险废物规范化管理督查考核主要问题汇总表（产废单位）

序号	地州市	企业名称	存在问题	整改要求	考核分数
1	乌鲁木齐市	神华新疆化工有限公司	1、管理计划没有备案、管理计划编制不符合相关规范。 2、转移联单运行不规范、存在错填漏填情况。如转移联单第一联复联接收单位填写信息应加盖公章。 3、缺少应急演练计划。 4、企业整体项目处在验收阶段、没有完成验收。 5、危险废物贮存场所没有设立危险废物标志标识。 6、将 MT0 混烃交至海克新能源科技有限公司（无处置资质）。	1、按要求编制管理计划并备案。 2、今后规范填写并运行转移联单。 3、补充应急演练计划。 4、危险废物贮存场所应按规范正确设立危险废物标志、标识。 5、MT0 混烃转移至有资质的单位进行处置，并签订协议。	否决项 不达标
2	乌鲁木齐市	新疆众合股份有限公司	1、转移联单填写不规范、运行错误，如转移联单第一联复联接收单位填写信息应加盖公章。 2、废金属轧制油交福克油品处置。（疑似非法转移，已交当地环保部门彻查并要求将检查结果上报） 3、应急预案没有危险废物相关篇章、没有备案。 4、应急演练没有计划、没有总结。 5、没有人员培训记录。	1、今后按《危险废物转移联单管理办法》正确填写并运行转移联单。 2、废金属轧制油应按要求交有资质单位处置，并签订协议。 3、尽快完成应急预案修订与备案工作。 4、补充人员培训记录。	43 分 达标
3	乌鲁木齐市	充矿新疆煤化工有限公司	1、危险废物管理计划没有备案。 2、应急预案没有危险废物相关篇章没有应急演练的内容。 3、应急演练没有计划、没有总结。	1、管理计划按要求修改并备案。 2、完成应急预案的重新修订。	47 分 达标
4	乌鲁木齐市	新特能源股份有限公司	1、2016 年 11 月 10 日 650108694d 与 6p5d 联单填写有缺项，所有联单均存在运行不正确现象。 2、应急预案没有备案、缺失明确的负责人等内容。 3、缺少人员培训材料。 4、应急演练没有演练计划。	1、以后按《危险废物转移联单管理办法》正确填写并运行转移联单。 2、完善应急预案并备案。 3、补充人员培训相关资料。 4、补充应急演练计划。	43.5 分 达标

5	乌鲁木齐市	中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司	1、危险废物贮存库没有完成环保“三同时”验收。 2、危废处置利用设施没有办理环评手续。	1、贮存设施尽快完成验收。 2、处置利用设施尽快办理环评手续。	52分 达标
6	乌鲁木齐市	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1、危废综合贮存库没有按规范设置危险废物标志。 2、所有转移联单第一联副联填写错误，不应填写接收单位信息和盖章。 3、环境应急预案没有危废篇章。 4、没有人员培训计划。 5、危废综合贮存库没有验收。 6、废酸再生装置没有进行环境监测。	1、危废综合贮存库外墙四周均需设置危险废物标志。 2、今后按要求正确填写转移联单。 3、应急预案中增加危险废物贮存库验收程序。 4、完成危险废物综合贮存库验收程序。 5、补充人员培训计划。 6、补充对废酸再生装置的环境监测。	46分 达标
7	乌鲁木齐市	新疆会兴超越建材有限公司	1、危险废物责任制不明确、没有执行危废污染防治信息公开制度。 2、管理制度编制不规范、没有备案。 3、转移联单运行有误、丢失2014年联单原件。 4、应急预案没有按求编制、没有备案、没有危废演练记录。 5、没有按求对单位工作人员进行培训。 6、中低温煤焦油与废离子交换树脂交给没有资质单位处置、污水处理站污泥泥交没有资质单位。 7、利用设施（废酸再生）没有监测、没有验收、没有建立台账。 8、贮存设施不符合相关标准，没有建立台账、没有设置危废标识。	1、建立责任制、明确责任人 2、按求编制管理制度并备案 3、按求正确填写运行联单 4、按求重新编制应急预案并备案。 5、制定培训计划并做好培训记录。 6、与有资质单位签订处置协议并合法转移。 7、尽快完成验收、监测并建立台账。 8、按标准对贮存设施进行整改、并设立危废标志标识。	否决项 不达标
8	乌鲁木齐市	新疆华泰重化工有限责任公司	1、应急演练没有视频记录，照片不清晰。 2、聚氯乙稀树脂副产1.1—二氯乙烷没有建立台账。	1、使用视频记录、保存彩色演练图片。 2、建立聚氯乙稀树脂副产1.1—二氯乙烷贮存与生产台账。	53.5分 达标
9	乌鲁木齐市	三一重工西北公司	没有提供任何危险废物管理档案。	当地环保部门查处。	0分 不达标
10	昌吉州	新疆蓝山屯河能源有限公司	1、危险废物责任制没有明确责任人。 2、部分废酸贮存设施标识没有设置，部分有褪色、错误等情况。 3、缺少人员培训材料。	1、按规范编制责任制度。 2、按规范设置危废标志标识。 3、补充人员培训相关资料。	49分 达标
11	昌吉州	新疆中泰化学阜康能源有限公司	1、危废标签、标识填写有误、危险特征识别有误。 2、危废转移联单运行错误。 3、废机油贮存场所没有设置围堰。	1、按规范设置标签、标识。 2、按规范正确运行转移联单。 3、按规范建设危废贮存场所。	49.5分 达标

12	昌吉州	新疆宜化化工有限公司	1、贮存场外危废标志填写错误。 2、危废转移联单运行错误。 3、应急演练图片不清晰。 4、贮存设施没有设置泄露液体收集装置。 5、贮存设施没有验收。	1、按规范设置标志标识。 2、按要求填写并运行转移联单。 3、应急演练图片用彩色保存。 4、按要求设置泄露液体收集装置。 5、按要求完成验收。	42分 达标
13	昌吉州	新疆神火煤电有限公司	1、贮存场所没有设置责任信息。 2、缺少应急演练总结。 3、贮存设施没有进行验收。 4、碳渣库扬尘严重。	1、整改危废标志标识、建立信息公开制度。 2、补充应急演练总结。 3、尽快完成贮存设施验收。 4、碳渣应以袋装方式贮存。	42分 达标
14	昌吉州	新疆东方希望有色金属有限公司	1、贮存设施标志标识不规范。 2、转移联单运行不规范、转移联单第一联复联应交接接收单位填写。	1、按要求设置危废标识标识。 2、今后按规范运行转移联单。	45分 达标
15	昌吉州	新疆五鑫铜业有限公司	1、收集设施没有设立危废标志。 2、转移联单运行错误、转移联单第一联复联接收单位填写信息并加盖公章，没有报送转移信息。 3、自行利用设施没有完成验收。 4、2014年4月3日向没有资质单位转移47.98吨白烟尘321-002-48。	1、按规范设置危险废物标志。 2、今后按规范运行联单。 3、停止自行利用设施尽快完成环评变更及验收。 4、应向有资质的经营单位转移危废。	否决项 不达标
16	昌吉州	中国石油新疆油田公司准东采油厂	1、贮存设施识别标志标识不规范。 2、转移联单填写错误。 3、贮存场所围墙不满足贮存量及防护要求。	1、按规范正确设置危废标志标识。 2、今后正确填写转移联单。 3、贮存场所应按要求进行建设。	42分 达标
17	昌吉州	新疆其亚铝业公司	1、贮存场所没有张贴危废防治责任信息、标志标识设置有误。 2、贮存场所没有按照标准建设，没有围堰、没有废水导排管道。 3、没有设立泄露液体收集装置、装煤焦油的容器有破损。 4、人员培训资料不完整。	1、按规范设置标志标识。 2、按照标准建设贮存场所的围堰、废水导排管、液体收集装置等。 3、设置泄露液体收集装置，更换煤焦油容器。 4、补充人员培训相关资料。	35.5分 基本达标

18	昌吉州	新疆天之泽化工有限公司	1、危险废物贮存设施没有设立标志标识、标签填写有误。 2、应急预案法人变更没有重新修订、没有备案。 3、贮存设施没有设置围堰。 4、冲洗废水没有纳入企业废水处理设施进行处理、没有按危废管理。	1、按规范设置危废标志标识。 2、重新修订应急预案并备案。 3、按规范建设贮存设施。 4、冲洗废水应纳入企业废水处理设施进行处理并按危废管理。	42分 达标
19	阿勒泰地区	富蕴恒盛铍业有限公司	1、负责人不熟悉危废相关法规。责任制度没有张贴。 2、废机油、废树脂贮存场所标识设置有误。 3、铍铜合金布袋收尘飞灰包装物危废没有标签。 4、铍铜合金布袋收尘飞灰没有申报。 5、炉渣堆存在铝氨矾尾矿库中。 6、没有进行危险废物分级培训。 7、废机油、废树脂贮存场所没有设置废水导排管、废树脂包装袋有破损。 8、废机油、废树脂贮存台账有误。铝氨矾没有贮存处置台账。 9、铝氨矾尾矿库没有环境监测报告。	1、定期对负责人进行相关危废业务培训。责任制度张贴在显著位置。 2、废机油、废树脂贮存场所按要求设置标识。 3、铍铜合金布袋收尘飞灰包装物粘贴危废标签。 4、铍铜合金布袋收尘飞灰应按时申报。 5、炉渣堆存在铝氨矾尾矿库中。 6、补充危险废物分级培训。 7、废机油、废树脂贮存场所应设置废水导排管、更换废树脂包装袋。 8、修改废机油、废树脂贮存台账。建立铝氨矾贮存处置台账。 9、铝氨矾尾矿库补充环境监测，并留存报告。	39分 基本达标
20	阿勒泰地区	喀拉通克矿业有限责任公司	1、责任制度没有张贴。 2、没有危险废物应急演练计划。 3、没有对相关法律法规进行培训。 4、废机油库房中堆放杂物。	1、责任制度张贴上墙。 2、补充危险废物应急演练计划及相关资料。 3、补充人员培训相关资料。 4、废机油应单独存放。	46分 达标
21	阿勒泰地区	新疆阿舍勒铜业股份有限公司	1、废机油贮存场所标识不规范。 2、管理计划中废铅酸蓄电池、实验室废物、贮存利用处置措施等内容描述不清。管理计划没有备案。 3、危险废物转移联单填写不规范。 4、应急预案没有备案证明。 5、没有进行应急演练。 6、废弃包装物贮存场所地面没有硬化，冲洗包装袋废水没有纳入危废管理。	1、废机油贮存场所应按规范设置标识。 2、修改管理计划并完成备案。 3、补充应急演练并保存资料。 4、进行应急演练并保存资料。 5、废弃包装物贮存场所地面进行硬化，冲洗包装袋废水纳入危废管理。 6、按要求正确填写转移联单。	38.5分 基本达标

22	阿勒泰地区	阿勒泰正元国际矿业有限责任公司	1、责任制度没有张贴。 2、废机油贮存场所标识有误。 3、管理计划没有备案。 4、应急预案没有危险废物分级培训。 5、没有进行危险废物分级培训。	1、责任制度张贴上墙。 2、按规范正确设置危险废物标识。 3、完成管理计划备案。 4、应急预案增加危险废物专项证明。 5、应急预案补充危险废物分级培训。 6、进行危险废物分级培训。	44分 达标
23	阿勒泰地区	哈巴河华泰黄金有限责任公司	1、负责人不熟悉危险废物相关法规，责任制度没有上墙。 2、废机油、废氰化钠贮存场所标识错误，废机油桶没有标签。 3、含氰废渣(HW33)没有纳入危险废物管理计划。管理计划没有备案。 4、应急预案中没有应急装备和物资，尾矿库突发环境事件应急预案没有及时更新修订。缺少应急预案证明。 5、缺少应急演练计划，没有进行危险废物分级培训。 6、废氰化钠空桶贮存没有导排系统，废机油台账不规范。	1、加强负责人业务培训，张贴责任制度。 2、按规范设置贮存场所标识，废机油桶应粘贴危险废物标签。 3、含氰废渣纳入管理计划，并备案。 4、应急预案中补充应急装备和物资，尾矿库突发环境事件应急预案应尽快修订。 5、补充应急演练年度计划及相关培训。 6、按规范建设废氰化钠空桶贮存场所导排系统。并完善废机油台账。	38分 基本达标
24	博州	阿拉山口华坤工贸有限公司	1、负责人不熟悉危险废物相关法规制度。 2、冶炼飞灰贮存场所标识不规范。 3、没有应急演练计划，没有演练图片。 4、参加培训人员对危险废物管理不熟悉。 5、冶炼飞灰贮存场所建设不规范。 6、布袋收尘飞灰和冶炼飞灰混合堆放。	1、加强负责人的相关业务知识培训。 2、贮存场所应按规范设置危险废物标识。 3、补充应急演练计划、演练图片。 4、加强参加培训人员对危险废物管理制度熟悉程度。 5、冶炼飞灰贮存场所按要求建设。 6、布袋收尘飞灰和冶炼飞灰分区存放。	31.5分 基本达标
25	博州	中石油管道联合有限公司阿拉山口原油作业区	1、没有建立危险废物污染防治责任制度。 2、责任制度没有张贴。 3、没有2014年、2015年环保部门危险废物转移审批文件。 4、危险废物转移联单填写错误。 5、2014年危险废物转移联单缺少第一联正联。 6、没有对危险废物相关内容进行培训。 7、应急预案没有备案证明。	1、建立危险废物污染防治责任制度。 2、在显著位置张贴责任制度。 3、对相关法规进行培训。 4、应急预案向当地环保部门备案。 5、按要求正确填写危险废物转移联单。	41.5分 达标

26	博州	博州雪克皮业有限公司 有限责任公司	负责人不熟悉危险废物相关法律法规。 1、铬鞣皮革废料没有备案。 2、管理计划没有保存不齐全。 3、近5年联单运行不规范。 4、转移联单没有备案。 5、应急预案没有演练。 6、没有开展应急演练。 7、铬鞣皮革废料贮存场所不规范。 8、铬鞣皮革废料贮存场所标识。	加强负责人的相关业务知识培训。 2、尽快完成管理计划备案。 3、尽快完成管理计划环保部门备案。 4、应急预案演练及相关资料。 5、补充建设铬鞣皮革废料贮存场所。 6、按规范要求设置铬鞣皮革废料贮存场所标识。	29分 不达标
27	伊犁州	西部黄金伊犁有限公司 有限责任公司	1、废触媒贮存场所标识错误。 2、管理计划没有备案。 3、应急预案没有备案证明。 4、废触媒包装台账缺少名称、来源、出入库时间等内容。	1、按规范设置废触媒贮存场所标识。 2、尽快完成管理计划备案。 3、应急预案向当地环保部门备案。 4、完善废触媒旧触煤包装台账。	46分 达标
28	伊犁州	新汶矿业集团 (伊犁)泰山 阳光新型建材有限公司	1、管理计划中没有废机油相关内容。 2、管理计划没有备案。 3、2016年10月28日签订废煤焦油利用处置合同，现因乌苏海阔石化有限公司危险废物经营许可证已过有效期导致合同失效。 4、没有对危险废物进行分级培训。 5、没有废机油贮存、利用台账。	1、补充管理计划中废机油的相关内容。 2、尽快完成管理计划备案工作。 3、加强危险废物岗位人员业务的培训。 4、补充废机油贮存、利用台账。	50.5分 达标
29	伊犁州	安琪酵母(伊犁)有限公司	1、负责人不熟悉危险废物相关法律法规。 2、废机油桶标识错误。 3、转移联单运行不规范，移出地环保局、转移单位应在企业档案中存档。 4、没有对危险废物进行分级培训。	1、加强负责人的相关业务知识培训。 2、整改废机油贮存场所标识、标签。 3、规范填写转移联单。 4、加强危险废物管理学习。	42.5分 达标
30	伊犁州	伊犁川宁生物技术有限公司	1、管理计划没有通过备案。 2、危险废物转移联单填写错误。 3、2017年和2016年应急演练存在重复(演练照片重复)。 4、废机油贮存场所防渗破损没有及时处理。	1、尽快完成管理计划备案告知。 2、按要求填写转移联单。 3、2017年和2016年应急演练重新整理演练照片。 4、尽快完成废机油贮存场所防渗破损的补救。	53分 达标

31	伊犁州	新疆庆华能源集团有限公司	负责人不熟悉危险废物相关法规制度。 废机油贮存场所标识、标签不规范。 管理计划没有通过备案。 危险废物转移联单保存不齐全。 危险废物转移联单填写错误。 应急演练没有按预案要求进行演练。 应急危险演练没有按预案要求进行演练。 相关危险项目没有完成“三同时”验收。	1、加强负责人的相关业务知识培训。 2、整改废机油贮存场所标识、标签。 3、尽快完成管理计划备案。 4、补充应急演练。 5、加强危险废物管理培训。 6、尽快完成项目“三同时”验收。 7、按求正确填写转移联单。	39.5分 基本达标
32	伊犁州	新疆金川矿业有限公司	负责人不熟悉危险废物法规。 责任制度没有张贴。 废机油和废活性炭贮存场所标识不规范。 管理计划没有备案。 废机油和废活性炭贮存场所同原料混合堆存。 对管理人员培训不到位。 废机油和废活性炭贮存场所没有硬化。 废机油贮存场所没有废水导排管道。 废氯化钠包装物没有贮存台账。	1、加强负责人的相关业务知识培训。 2、责任制度张贴上墙。 3、按规范设置贮存场所标识标签。 4、尽快完成管理计划备案。 5、废机油和废活性炭贮存应与原料分区堆存。 6、补充人员培训及相关资料。 7、按照危险废物贮存污染控制标准的要求建设危险废物贮存场所。 8、补充废氯化钠包装物贮存台账。	38.5分 基本达标
33	伊犁州	伊犁恒辉陶瓷制造有限公司	负责人不熟悉危险废物法规。 危险废物管理计划没有备案。 应急预案中没有意外事故及相应的处理措施。 预案中没有应急装备及物资等内容。 没有进行分级培训。	1、加强负责人的相关业务知识培训。 2、尽快完成危险废物管理计划备案。 3、修订完善应急预案。 4、补充分级培训相关内容。	44.5分 达标
34	伊犁州	新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司	没有张贴危险废物污染防治责任制度。 危险废物贮存场所标识、标签错误。 危险废物贮存场所围堰存在泄漏风险。 没有设置废水导排和收集池。 危险废物贮存台账不规范。	1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任制度。 2、按规范设置危险废物贮存场所标识、标签。 3、按求建设危险废物贮存场所相关设施。 4、按求记录危险废物贮存台账。	42分 达标
35	伊犁州	首钢伊犁钢铁有限公司	废机油贮存场所液体收集池容积不符合要求。	整改废机油贮存场所液体收集池。	51分 达标

36	阿克苏地区	塔里木油田分公司库车页岩气开发业务区	1、污染防治责任制度信息没有公开；缺少危险废物产生工艺流程及详细说明。 2、危险废物应环境应急预案没有备案。 3、贮存液态废物的场所没有设置泄漏液体收集装置。 4、清罐产生的废渣、天然气除汞净化过程中产生的含汞废物、含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥，均没有纳入2017年危险废物管理计划当中。	1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，信息中能够表明危险废物的产生环节、危险特性、去向及责任人等。 2、尽快完成环境应急预案备案工作。 3、贮存液态废物的场所必须设置泄漏液体收集装置，杜绝环境污染。 4、补充《2017年危险废物管理计划说明》及危险废物产生工艺流程；含油（汞）污泥及时纳入处置单位的处置合同、协议。	45.5分 达标
37	阿克苏地区	塔里木油田分公司天然气事业部克拉苏区	1、危险废物管理计划中缺少危险废物产生环节、产生工艺等说明。 2、危险废物转移联单填写不规范。 3、危险废物环境应急预案没有备案。 4、危险废物临时贮存场所建设不规范。 5、该开发部清罐产生的废渣、天然气除汞净化过程中产生的含汞废物、含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥，均没有纳入2017年危险废物管理计划。	1、对管理计划危险废物产生环节、产生工艺说明内容进行补充说明。 2、按要求正确填写危险废物转移联单。 3、尽快完成环境应急预案备案工作。 4、危险废物临时贮存场所暂存的危险废物在15天内转移完毕，转移至有资质的经营单位处置；在一般工业固体废物填埋场内指定区域内按标准建设一处危险废物临时贮存场所；在30日内完成危险废物临时贮存场所整改工作。 5、补充《2017年危险废物管理计划说明》及危险废物产生工艺流程；含油（汞）污泥及时纳入处置单位的处置合同、协议。	42.5分 达标
38	阿克苏地区	塔里木油田分公司天然气事业部牙哈区	1、污染防治责任制度不全。 2、危险废物污染防治责任信息没有公开。 3、缺少危险废物产生环节流程图和工艺说明。 4、生活污水处理装置、固体废物填埋场没有完成“三同时”验收。 5、危险废物（废机油）贮存液体的场所没有设置泄漏液体收集装置。	1、完善污染防治责任制度，负责人明确，责任清晰，负责人要熟悉危险废物管理相关法律法规。 2、完善危险废物申报种类；2017年第二季度申报及时纳入申报内容。 3、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，信息中能够表明危险废物的产生环节、危险特性、去向及责任人等。 4、做好生活污水处理装置、固体废物填埋场“三同时”验收工作。 5、危险废物贮存场所必须设置泄漏液体收集装置，杜绝环境污染。	44.5分 达标

39	阿克苏地区	中石油塔里木油田分公司开发事业部哈拉哈塘作业区	1、危险废物污染防治信息没有公开。 2、危险废物已封场填埋场、临时贮存场所均没有设置危险废物识别标志。 3、危险废物临时贮存场所设置不规范，没有围栏和识别标志，存在泄漏隐患。	1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，张贴的信息中能够表明危险废物的产生环节、危险特性、去向及责任人等。 2、按规范设置危险废物识别标志，完善危险废物暂存设施建设，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，杜绝环境污染。	43分 达标
40	阿克苏地区	塔里木油田公司开发事业部哈拉哈塘作业区	1、负责人不熟悉危险废物管理制度。 2、申报登记危险废物种类不全。 3、将危险废物混入非危险废物中贮存。	1、负责人应熟悉危险废物法律法规。 2、补充申报登记危险废物种类，全面准确地申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等情况。 3、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，按照危险废物特性进行分类贮存，及时清理危险废物贮存场所，将一般固体废物与危险废物分别存放，并张贴规范的危险废物识别标志。	47分 达标
41	阿克苏地区	中石化西北油田分公司采油二厂	1、修井过程中产生的危险废物不能落实。 2、危险废物识别标志设置不规范。 3、污水处理污泥饼、废核桃壳滤料没有纳入危险废物申报。	1、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，采取措施落实修井过程中产生的危险废物。 2、按规范设置危险废物识别标志。 3、2017年第二季度将污水处理污泥饼、废核桃壳滤料纳入危险废物进行申报。	46.5分 达标
42	阿克苏地区	中石化西北油田分公司雅克拉采气厂	1、危险废物管理制度没有备案。 2、危险废物申报种类不全。	1、危险废物管理制度及时到阿克苏（南疆）危险废物管理中心备案，并在7日内整改完毕。 2、完善危险废物申报种类；2017年第二季度申报时纳入申报内容。	47分 达标
43	阿克苏地区	中国石化石油化工有限公司西北油田分公司油气运销部	1、危险废物管理制度内容不齐全。 2、危险废物管理制度没有备案。 3、参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等内容不熟悉。	1、按要求完善危险废物管理制度。 2、危险废物管理制度报库车县环保局备案。 3、参加培训人员应认真学习危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等内容并熟知。	47.5分 达标

44	阿克苏地区	中国石化塔河炼化有限公司	1、污染环境防治责任制不完善 2、危险废物填埋场没有设置识别标志及危险废物相关责任信息。 3、污水干化池存有危险废物，没有防雨防泄露收集装置。	1、完善污染环境防治责任制，负责人明确，责任清晰，负责人要熟悉危险废物管理相关法律法规。 2、按要求设置危险废物填埋场识别标志并张贴危险废物相关责任信息。 3、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，污水干化池（含有危险废物）应设置防雨防泄露收集装置。	46.5分 达标
45	巴州	塔里木油田分公司塔中作业区塔中作业区	1、危险废物容器识别标志设置不规范。 2、危险废物临时贮存场所识别标志设置不规范。 3、缺少危险废物相关业务培训计划。 4、危险废物贮存场所地面没有硬化、没有做防渗处理。	1、按规范设置危险废物容器识别标志和危险废物临时贮存场所识别标志。 2、制定危险废物方面相关业务培训计划。 3、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，地面做好硬化和防渗处理，防止污染环境。	45.5分 达标
46	巴州	塔里木油田分公司开发事业部桑吉作业区	1、危险废物容器和包装物标签设置不规范，危险废物贮存场所识别标志牌设置不规范。 2、工作人员对危险废物法规制度培训内容不熟悉。	1、按规范设置危险废物容器识别标志和危险废物临时贮存场所识别标志。 2、参加培训人员应认真学习危险废物管理制度、相应岗位危险废物管理要求等内容并熟知熟记。	47.5分 达标
47	巴州	塔里木油田分公司开发事业部轮南作业区	1、危废包装物识别标志、标志设置不规范。 2、危险废物临时贮存场所识别标志牌设置不规范。 3、危险废物贮存场所没有“三防”措施。 4、危险废物和非危险废物混合存放。	1、按规范设置危险废物容器识别标志和危险废物临时贮存场所识别标志。 2、危废贮存场所地面做好硬化，做到防雨防雨防泄露。 3、按照危险废物特性进行分类贮存，及时清理危险废物贮存场所，将一般固体废物与危险废物分别存放，并张贴规范的危险废物识别标志。	43分 达标
48	巴州	中国石油化工有限公司西北油田分公司采油一厂	1、2017年4月1日以前实行内部转移联单，没有获得环保部门批准转移计划。 2、危险废物贮存场所地面没有硬化、没有做防渗处理。	1、按照《危险废物转移联单管理办法》，转移危险废物前获得巴州环保局批准转移计划后，严格按照五联单要求规范填写并转移。 2、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，地面做好硬化和防渗处理，防止污染环境。	47分 达标

49	巴州	河南油田分公司新疆采油厂	1、危险废物贮存场所识别标志牌设置不规范。 2、危险废物贮存场所“三防”措施不到位。 3、液态或固态危险废物贮存场所没有设置泄露液体收集装置。 4、贮存场所内危险废物没有分类贮存（含油污泥、废核桃壳、含油废弃物等混合贮存）。	1、按规范设置危险废物贮存场所识别标志牌。 2、严格执行《危险废物贮存污染控制标准》，地面做好硬化，且表面没有缝隙，贮存场所做到防雨防风，防雨措施。贮存液体收集装置。 3、严格按照危险废物贮存标准分类贮存。	45.5分 达标
50	巴州	中国石油天然气股份有限公司塔里木分公司	1、危险废物污染防治责任信息没有公开。 2、危险废物容器识别标志牌设置不规范。 3、危险废物贮存场所识别标志牌设置不规范。	1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，信息中能够表明危险废物的产生环节、危险性、去向及责任人等内容。 2、按规范设置危险废物容器识别标志牌。 3、危险废物贮存场所识别标志牌。	48.5分 达标
51	巴州	新疆美克化工股份有限公司	1、危险废物污染防治责任信息没有公开。 2、危险废物容器识别标志牌设置不规范。 3、危险废物贮存场所识别标志牌设置不规范。 4、危险废物贮存场所地面没有做防渗处理。	1、在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，信息中能够表明危险废物的产生环节、危险性、去向及责任人等内容。 2、按规范设置危险废物容器识别标志牌。 3、危险废物贮存场所地面做好硬化，且表面没有缝隙，做到防雨防风。	47.5分 达标
52	巴州	塔里木油田分公司工程技术部	1、危险废物的容器识别标志牌设置不规范。 2、危险废物贮存场所识别标志牌设置不规范。 3、应急预案没有在地保部门备案。 4、环境影响评价文件中没有对危险废物贮存设施进行评价。 5、危险废物贮存场所“三防”措施不到位。 6、没有将冲洗废水纳入企业废水处理设施进行处理。	1、按规范设置危险废物容器识别标志牌。 2、及时将应急预案报巴州环保部门备案，并将备案登记表存档保存。 3、将危险废物贮存设施纳入环评影响评价文件中对其进行评价。 4、危险废物贮存场所地面做好硬化，且表面没有缝隙，做到防雨防风。 5、将冲洗废水纳入企业废水处理设施进行处理。	40分 达标

53	塔城地区	西部黄金哈图金矿有限责任公司	1、危险废物贮存场所没有张贴危险废物识别标志，且废机油桶上没有张贴危险废物标签。 2、危险废物管理计划中贮存、处置和利用设施描述不清晰。 3、危险废物污染防治责任信息没有在显著位置公开。 4、废机油贮存场所没有设置泄露液体收集槽和收集渠道，且贮存库房屋顶有漏雨情况。 5、2016年没有制定培训计划，没有开展人员培训工作。	1、按规范要求设置危险废物标识、标签。 2、完善危险废物管理计划相关内容。 3、按要求建设危险废物贮存场所。 4、在贮存场所显著位置公开危险废物污染防治责任信息。 5、制定培训计划，开展人员培训工作，并留存培训图片文字资料。	39.5分 基本达标
54	塔城地区	新疆油田公司石西油田作业区	1、含油污泥贮存设施没有“三防”措施。 2、历史遗留的含油污泥、沾油废物的贮存场所地面没有做硬化。 3、危险废物应急预案没有备案。 4、2016年危险废物应急演练没有总结材料和视频图像记录。 5、危险废物台账记录不符合要求。	1、应急预案尽快向当地环保部门进行备案。 2、补充危险废物应急演练的总结材料和视频图像记录。 3、按要求建设危险废物贮存场所。 4、按要求完善危废台账。	36.5分 基本达标
55	塔城地区	新疆油田公司陆梁油田作业区	1、危险废物台账记录缺项。 2、部分危险废物贮存场所标志标识设置不符合要求。	1、完善危险废物台账记录。 2、按规范要求设置危险废物识别标志标识。	46.5分 达标
56	克拉玛依市	新疆华澳能源化工股份有限公司	2016年没有开展危险废物应急演练工作。	制定危险废物应急演练计划并开展危废应急演练工作，留存相关图片文字资料。	48分 达标
57	克拉玛依市	新疆油田分公司风城作业区	部分危险废物转移联单填写错误。	今后按要求正确填写危险废物转移联单。	48分 达标
58	克拉玛依市	新疆油田公司工程技术公司	1、危险废物责任制度没有明确负责人、责任不清晰。 2、危险废物污染防治责任信息没有张贴在显著位置。 3、部分危险废物标志标识设置不符合要求。 4、危险废物应急预案没有向当地环保部门备案。 5、现场没有提供2016年危险废物应急演练相关材料。	1、完善危险废物管理制度，张贴至显著位置。 2、按要求将危险废物应急演练预案向当地环保部门备案。 3、补充演练计划和总结材料。 4、按要求设置危险废物标志标识。	43分 达标
59	克拉玛依市	中石油克拉玛依石化分公司	应急演练没有加入危险废物相关内容。	在演练计划中补充危废应急演练内容。	49分 达标

60	克拉玛依市	新疆油田分公司采油二厂	1、危险废物责任制度没有张贴在显著位置。 2、危险废物标志标识设置有误。 3、危险废物应急预案没有向当地环保部门备案。 4、危险废物贮存场所没有设立废液导排管，没有将冲洗废液纳入企业废水处理系统。	1、危险废物责任制度应张贴在显著位置。 2、按要求设置危险废物标识。 3、按要求将危险废物应急预案向当地环保部门备案。 4、按要求建设危险废物贮存场所。	43分 达标
61	克拉玛依市	新疆油田分公司采油一厂	1、危险废物标志标识设置有误。 2、现场没有提供委托处置单位的危险废物经营许可证复印件。 3、危险废物应急预案没有向当地环保部门备案。 4、危险废物贮存场所没有设立废液导排管。	1、按要求设置危险废物标识。 2、按要求将危险废物应急预案向当地环保部门备案。 3、按要求建设危险废物贮存场所。	45.5分 达标
62	克拉玛依市	新疆蓝德精细石油化工有限公司	1、危险废物转移联单填写有误。 2、危险废物应急预案演练总结不符合要求。 3、危险废物台账记录不完整。	1、按要求填写危险废物转移联单相关信息。 2、完善2016年危险废物应急演练总结材料。 3、补充危险废物记录台账。	46.5分 达标
63	克拉玛依市	新疆油田分公司重油公司	1、危险废物贮存场所没有废液导排收集系统。 2、危险废物贮存场所部分标志标识设置错误。	1、危险废物贮存场所增加废液导排收集系统。 2、按规范要求设置危险废物标志标识。	45.5分 达标
64	克拉玛依市	新疆独山子天利实业总公司	1、危险废物贮存场所没有废液导排收集系统。 2、危险废物没有做到分类贮存。	1、危险废物贮存场所增加废液导排收集系统。 2、危险废物应分类贮存。	46分 达标
65	克拉玛依市	中石油独山子石化分公司	1、部分危险废物转移联单填写有误。 2、危险废物台账记录不完整。	1、按要求填写危险废物转移联单。 2、补充完善危险废物台账。	53分 达标
66	哈密市	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司三塘湖采油厂	1、没有执行危险废物信息公开制度。 2、管理计划不完善。 3、现场没有提供申报表，危险废物识别不全。 4、危险废物应急预案部分意外事故描述不清，提出的处理措施没有针对性，不具体，风险识别不全。 5、没有开展处置设施的环境监测。	1、在显著位置张贴危险废物责任制度信息。 2、完善危险废物识别标识相关内容。 3、健全危险废物管理计划。 4、按危险废物产生类别重新申报报表。 5、完善危险废物应急预案。 6、开展处置设施的环境监测。	41.6分 基本达标
67	哈密市	新疆广汇新能源有限公司	1、危险废物贮存库标识不规范，新入库废物没有及时粘贴标签。 2、管理计划没有按新格式编写，发生变化的内容没有纳入其中。 3、重质酚烃罐区有少量泄露、滴漏现象。 4、污泥晾晒场已停运，遗留少量污泥。 5、没有规范考核自查问题清单和整改结果。	1、按规范设置危险废物识别标识，及时对新入库的危险废物设置标签。 2、重新编制危险废物管理计划并及时更新内容。 3、及时清理跑冒滴漏的区域，并将清理出的危险废物放入危险废物贮存库。 4、及时清理污泥晾晒厂的污泥，按要求进行自查。	45.6分 基本达标

68	哈密市	新疆金盛镁业有限公司	1、危废贮存库没有设置危废标识，废润滑油桶没有设置危废标签。 2、危险废物识别不全，没有做到源头分类。 3、应急预案内容不完善，风险识别不全。 4、没有开展危险废物相关培训。 5、危险废物贮存设施建设不规范。 6、没有对危险废物自行处置设施进行监测。 7、没有建立危废产生、利用、处置台账。 8、环评文件中没有危废贮存、利用、处置设施评价内容。 9、没有完成“三同时”验收。	1、按规范要设置危险废物标识。 2、识别各环节产生的危废，完善危废申报信息，落实源头分类制度。 3、补充完善应急预案中生产装置、操作过程的风险识别。 4、制定培训计划并开展危废环境管理培训。 5、按要求规范危险废物贮存库的建设、管理。 6、各相关车间建立危险废物产生、利用、处置台账，并定期汇总。 7、补充、完善环评文件内容。 8、尽快申请“三同时”验收。	18.8分 不达标
69	哈密市	国投哈密发电有限公司	1、危废贮存库外标识不规范，库内危废标签设置不规范。 2、危废台账信息不完善，环评报告中没有危废贮存设施内容。	1、设置规范的危废识别标识及标签，内容填写齐全。 2、健全危废台账。	42分 达标
70	哈密市	乌鲁木齐西车辆段哈密设备车间	1、污染防治责任制度没有显著位置张贴。 2、危险废物识别标识有一处错误。	1、在显著位置张贴污染防治责任制度。 2、修改危险废物识别标识。	42.5分 基本达标
71	哈密市	乌鲁木齐铁路局哈密机务段	1、没有张贴污染防治责任信息。 2、危险废物识别标识有两处错误。 3、危废管理计划有错误，没有向环保部门备案。 4、危废转移联单存在一处错误。 5、应急预案没有备案。	1、在显著位置张贴污染防治责任信息。 2、按规范设置危险废物识别标识。 3、完善管理计划并向环保部门备案，及时向环保部门申请应急预案备案。 4、按要求正确填写危废转移联单。	40分 达标
72	哈密市	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	1、责任制度负责人不明确，没有张贴污染防治责任信息。 2、没有设置危险废物识别标识。 3、不同危废混合贮存。 4、危废培训资料不全。 5、危废台账不全。 6、污水处理污泥晾晒干场地没有做防渗措施。 7、管理计划编制不全，内容有缺失。	1、责任制度要落实到人，并在显著位置张贴相关信息。 2、在危险废物贮存场所设置规范的危险废物识别标识。 3、分类贮存危险废物。 4、做好危险废物管理培训人员培训工作。 5、健全危废台账。 6、危废临时贮存场所要做防渗处理。 7、按要求完善管理计划。	43.5分 基本达标

73	吐鲁番市	中国石油天然气股份有限公司新疆管道分公司	1、没有建立危废贮存台账。 2、危险废物申报有漏报。 3、管理计划中危险废物识别不全。 4、没有建立危险废物防治责任制度，制度没有显著位置张贴。	1、责任制度要落实到人并在显著位置张贴相关信息。 2、按危废产生类别重新申报报表。 3、按完善管理计划，健全危废台账。 4、建设防渗的危险废物临时贮存场所。	42分 达标
74	吐鲁番市	新疆美汇特石化产品有限公司	1、隔油池没有设置危废标识，危废储存容器没有贴标签。 2、贮存场所危废标识错误。 3、管理计划格式不规范，内容不全，危废种类有错误。 4、申报登记中危废产生情况数据错误。 5、危险废物与一般固体废物混放。 6、没有建立危废利用台账。 7、隔油池周边存在严重跑冒滴漏现象。	1、按规范要求设置隔油池危废识别标志、危废容器上张贴危废识别标志。 2、按规范设置危废贮存场所危废识别标志。 3、重新制定危废管理计划并备案。 4、重新对危废产生情况进行申报。 5、分类贮存危险废物，建立危废利用台账。 6、及时清理隔油池周边被污染的土壤并将其列为危险废物进行管理。	35分 基本达标
75	吐鲁番市	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司都善采油厂	1、没有建立危险废物防治责任制度，制度没有显著位置张贴。 2、危废包装物没有设置识别标志。 3、危废贮存场所识别标志不规范。 4、管理计划中危废种类不全，利用措施没有表述。 5、申报登记表中填报数据与管理计划不一致。 6、危废贮存台账信息不全，没有建立危废利用台账。 7、危废贮存场所没有设置围堰和废水导排渠道。	1、制定污染防治责任制度并张贴在显著位置 2、按规范设置危废容器识别标志、贮存场所识别标志。 3、完善危废管理计划。 4、重新申报危废登记表。 5、健全危废贮存台账信息，建立利用台账。 6、按规范建设危废贮存场所。	42分 基本达标
76	吐鲁番市	中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司天然气化工厂	自2015年起该厂停产，没有危废产生。2016年申报的12吨危废为收集厂外周边公路旁的落地油泥。该厂已于2017年6月28日关停，现已人员分流。	/	企业关停 不考核
77	吐鲁番市	吐哈油田分公司运输工程公司	1、责任制度负责人不明确，制度没有显著位置张贴。 2、危废包装物没有设置识别标志。 3、危废贮存场所识别标志不规范。 4、申报登记表中填报数据与实际产生量不一致。 5、危废贮存台账内容不全。 6、没有开展危废培训工作。	1、责任制度要落实到人，并张贴在显著位置。 2、按危废类别在危废容器上张贴危废识别标志。 3、按规范设置危废贮存场所识别标志。 4、重新申报危废登记表。 5、完善危废贮存台账信息。 6、对危废管理人员进行培训并留存资料。	30.5分 基本达标

78	吐鲁番市	吐鲁番油田分公司	1、责任制度负责人不明确。 2、危废包装物没有设置识别标志。 3、危废贮存计划中危废种类不全，利用措施没有表述。 4、管理申报登记台账数据与台账内容不一致。 5、没有应急预案。 6、危废贮存台账内容不全。 7、危废贮存台账数据与台账内容不一致。	1、责任制度要落实到人。 2、按规范要求设置危废包装的识别标志。 3、设置规范的危废识别标志。 4、重新申报危废贮存台账信息。 5、完善危废管理计划。 6、完善应急预案并存档。 7、应急预案重新备案并存档。	45.5分 达标
79	吐鲁番市	吐鲁番油田分公司	1、责任制度负责人不明确。 2、危废包装物没有设置识别标志。 3、管理申报登记台账数据与台账内容不一致。 4、没有建立危废贮存台账。 5、没有建立危废贮存台账。 6、晒水池周围大面积地面没有硬化，并有污染痕迹。	1、责任制度要落实到人。 2、按规范要求设置危废容器的识别标志和贮存场所的危废识别标志。 3、重新申报危废贮存台账信息。 4、完善危废贮存台账信息。 5、及时清理晒水池周边被污染的土壤并将其作为危废管理。	34分 基本达标
80	吐鲁番市	新疆沈宏集团股份有限公司	1、危废污染防治制度负责人不明确，责任制度没有张贴。 2、没有设置危废识别标志，危废警示标识存在一处错误。 3、管理申报登记台账数据与台账内容不一致。 4、当地环保局备案。 5、申报登记台账存在两处错误，危废种类识别不全。 6、危险废物的分类存放。 7、没有制定应急预案。 8、没有开展应急演练。 9、没有建立危废贮存、利用设施没有做环评，贮存场所不符合《危废贮存污染控制标准》。 10、没有建立危废利用台账，贮存台账不完善。	1、建立责任制度明确负责人，制度公开张贴。 2、按规范要求设置危废识别标志。 3、重新编制管理计划，并向当地环保局备案。 4、重新核对申报数据，按实际情况填写。 5、危险废物按种类分别贮存。 6、制定环境应急预案并向环保局备案，定期开展应急演练。 7、开展危废相关培训并留存资料。 8、按规范要求对危废贮存场所进行整改。 9、建立危废利用台账，完善贮存台账。	24.5分 不达标
81	吐鲁番市	吐鲁番中企铜业有限公司冶炼厂	1、责任制度负责人不明确。 2、飞灰贮存场所没有设置危废识别标志。 3、管理申报登记台账数据与台账内容不一致。 4、危险废物的分类存放。 5、危废贮存、利用、处置台账不完善。	1、责任制度中应明确负责人。 2、按规范要求设置危废识别标志。 3、按管理计划指南编制危废管理计划。 4、各类危险废物按类别分类贮存。 5、健全完善贮存、利用、处置台账。	50.5分 达标

82	吐鲁番市	托克逊县金林实业有限公司	1、责任制度信息没有张贴。 2、危废贮存场所没有设置危废识别标识。 3、管理计划没有提供申报登记表。 4、现场没有提供申报登记表。 5、危废贮存台账信息不全。 6、缺少应急演练总结材料。 7、贮存设施没有完成“三同时”验收。 8、贮存场所附近地面没有硬化，地面有污染痕迹。	1、在显著位置张贴责任制度信息。 2、按规范设置危废标识。 3、按管理计划指南编制，并及时备案。 4、填写申报登记表并存档。 5、完善危废贮存台账。 6、补充应急演练总结。 7、按要求正确填写危废转移联单。 8、硬化贮存场所周围地面，并尽快完成验收。	33.5分 基本达标
83	吐鲁番市	新疆黑山煤炭化工有限公司	1、责任制度信息没有张贴。 2、危废贮存场所没有设置危废标志标识。 3、管理计划没有设置危废标识，危废标签字迹被污染。 4、没有建立危废贮存台账。 5、没有制定环境应急预案，没有应急演练相关材料。 6、贮存设施没有完成“三同时”验收。 7、没有危废培训记录。	1、在显著位置张贴责任制度。 2、按规范设置危废标志标识。 3、按管理计划指南编制，并及时备案。 4、开展危废贮存记录。 5、健全环境应急预案并向环保局备案，开展环境突发事件应急演练并留存相关资料。 7、贮存设施尽快完成验收。	35.5分 基本达标
84	吐鲁番市	新疆圣雄碱业有限公司	1、责任制度负责人不明确，制度信息没有张贴。 2、没有设置危废标签，识别标识错误。废酸罐没有设置危废标识。 3、管理计划没有备案。 4、现场没有提供申报登记表。 5、没有废酸贮存台账，危废利用台账记录不完善。 6、环境应急预案没有备案，应急演练总结材料不全。 7、危废转移联单填写不规范。 8、高沸物利用设施没有环评但没有验收，没有开展环境监测。	1、责任制度中应明确负责人，在显著位置张贴。 2、按规范设置标签、标识。 3、按管理计划指南编制，并及时备案。 4、尽快提交申报登记表。 5、按规范完善贮存、利用台账。 6、环境应急预案尽快备案，补充应急演练总结等相关材料。 7、按要求正确填写危废转移联单。 8、尽快验收利用设施并开展环境监测。	38分 基本达标

附件 4

全区危险废物规范化管理督查考核主要问题汇总表（经营单位）

序号	地州市	企业名称	存在问题	整改要求	考核分数
1	乌鲁木齐市	新疆永洋大地肥业有限公司	1、管理计划编制不规范、没有备案。 2、没有进行排污申报。 3、废硫酸储罐破损严重。 4、2016年5月24日至今没有进行环境监测。 5、没有按《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立入场分析报告。	1、按规范编制管理计划并备案。 2、补报排污申报。 3、停产并修缮危险废物储存设施。 4、尽快完成环境监测。 5、完善入场分析制度并执行。	36分 基本达标
2	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市隆成实业有限公司	1、废矿物油贮存罐没有设置危险废物识别标签。 2、废矿物油临时贮存场所不符合标准、各类危险废物没有分类贮存。 3、应急演练没有计划、没有总结等材料。 4、监测没有按照要求监测非甲烷总烃、没有组织废气等项目。 5、入场分析报告内容不全。	1、按规范设置危险废物标识、标签。 2、清空临时贮存场所。 3、下批次按《废润滑油处置标准》相关要求分析。 4、补充应急演练资料。 5、按要求进行环境监测。	43分 基本达标
3	乌鲁木齐市	新疆福克油品股份有限公司	1、危险废物贮存场所没有围堰、没有做防渗、扬散严重，危险废物没有分类贮存。 2、没有张贴危险废物标签，危险废物不符合标准。 3、应备预案没有备案。 4、超期贮存没有报批。 5、监测频次不符合要求。 6、废物入场分析、人员培训计划、经营记录簿没有按《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立。 7、没有制定废物接受制度。 8、私自拆除并改建废润滑油利用设施。	1、按规范建设贮存场所，按规范设置危险废物识别标识、标签。 2、尽快完成2017年环境监测工作，完善入场分析、培训计划、经营记录簿等内容。 3、完善相关制度、完成应急预案的备案。 4、申请注销原经营许可证。	否决项 不达标

4	乌鲁木齐市	新疆金塔有色金属有限公司	1、废催化剂处置设施没有设置危险废物标志标识。 2、应急演练没有计划、记录不符合规范(照片不清晰)。 3、入场分析报告内容不全。 4、经营情况记录簿没有按《危险废物经营许可证记录与报告经营情况指南》建立。	1、按规范正确设置危废标识。 2、制定演练计划、使用彩色照片。 3、完善入场分析报告内容。 4、按《环保部公告2009年第55号公告》建立。	55.5分 达标
5	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市飞翔化工有限公司	1、没有进行排污申报、管理计划编制不合格、管理计划没有备案。 2、应急预案编制不合格、没有备案、没有开展应急演练。 3、精馏残渣没有与处置单位签订合同。 4、贮存超期没有报批。 5、没有开展环境监测、没有做入场分析。 6、没有开展环境设施进行校正和维护。 7、没有开展人员培训工作。 8、经营情况记录簿没有按照《危险废物经营许可证记录与报告经营情况指南》建立。 9、没有定期报送经营情况。	1、补报排污申报,按要求的编制管理计划并尽快备案。 2、按要求的编制应急预案并及时备案,按预案要求开展应急演练,留存演练资料。 3、精馏残渣应及时与处置单位签订合同。 4、贮存超期应及时上报环保部门。 5、开展环境监测,做好入场分析工作。 6、定期对处置设施进行维护。 7、开展人员培训工作并留存相关资料。 8、经营情况记录簿按照《危险废物经营许可证记录与报告经营情况指南》建立。 9、应定期向当地环保部门报送经营情况。	18分 不达标
6	乌鲁木齐市	新疆汇和翰洋环境工程有限公司	1、危险废物管理计划没有备案。 2、没有定期向环保部门报送经营情况。 3、经营情况记录簿没有按《危险废物经营许可证记录与报告经营情况指南》制定。	1、尽快备案管理计划。 2、补报2017年所有经营情况。 3、按要求的制定记录簿。	57分 达标
7	昌吉州	新疆丰泰化工科技有限公司	1、近一年没有进行环境监测。 2、危废标识标签填写错误。 3、安全设施和应急设备没有维护和运行记录。 4、2017年4月21日接受不在资质范围内的危险废物(变质失效废硫酸,不属于261-058-34)。	1、尽快进行环境监测并留存报告。 2、按规范设置危废标志标识。 3、补充各类设备运行和维护记录。	否决项 不达标
8	昌吉州	新疆宜中天环保科技有限公司	1、危险废物标志标识不规范。 2、危险废物经营情况记录没有按《危险废物经营许可证记录与报告经营情况指南》要求记录。	1、按规范设置危废标志标识。 2、按要求的记录经营情况。	57分 达标
9	昌吉州	玛纳斯澳洋科技股份有限公司	1、危险废物标志标识、标签有两处错误。 2、危险废物经营情况记录簿没有参照《环保部公告2009年第55号》建立。	1、按规范设置危险废物标志标识。 2、参照公告要求建立记录簿。	54.5分 达标

10	昌吉州	新疆海克新能 源科技有限公司	1、接收来自乌鲁木齐市神华新疆化工有限公司 MT0 混烃（危险废物经营许可证限定只能收集利用废润滑油）。 2、贮存、处置设施没有设立危险废物标志标识。 3、危废培训计划不完整。 4、经营情况记录簿没有按《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立。	1、规范设置危废标志标识。 2、完善危废培训计划。 3、按要求建立经营情况记录簿。	否决项 不达标
11	阿勒泰地区	阿勒泰市环卫 有限责任公司	1、医疗废物经营许可证中“卫生填埋”不属于《危险废物经营许可证管理办法》中规定的经营方式。 2、2013年8月阿勒泰市建设局向自治区环保厅申请项目验收（阿市城建字[2013]51号），截止现场考核日（2017年6月9日）该项目没有完成验收。 3、应急演练图片资料不清晰。 4、没有提供设备维护检查记录。 5、没有进行危险废物经营分级培训。 6、近年危险废物经营情况没有上报。 7、没有提供设施运行及环境监测记录。	1、尽快完成项目验收工作。 2、完善演练图片资料。 3、补充设备维护检查记录。 4、补充危险废物分级培训。 5、补充设施运行及环境监测记录。	41.5分 基本达标
12	博州	博乐市新洁医 疗废物集中处 置有限公司	1、没有制定综合性应急预案。 2、现场医疗废物收集、贮存、处置区域没有明显间隔。	1、制定危险废物应急预案并备案。 2、医疗废物收集、贮存、处置区域设置间隔。	48分 达标
13	伊犁州	伊宁市伊美环 境卫生服务有 限公司	1、整体项目没有通过验收。 2、医疗废物贮存场所标识错误。 3、焚烧飞灰、废活性炭没有纳入危废管理计划。 4、没有应急演练总结材料。 5、2016年废气监测超标没有提供整改报告。 6、没有进行危废分级培训。	1、尽快完成项目验收工作。 2、设置医疗废物贮存场所标识。 3、将焚烧飞灰、废活性炭纳入管理计划。 4、补充演练的总结材料。 5、补充2016年废气超标整改报告并复测。 6、补充危废分级培训。	45分 基本达标
14	伊犁州	奎屯市垃圾无 害化处理厂	1、医疗废物高温蒸煮设施没有环评手续且没有验收。 2、利用处置设施监测计划不全面，没有针对填埋、渗滤液等内容的监测计划。 3、没有安全应急设备检查和记录。 4、没有培训相关资料。	1、尽快完成医疗废物高温蒸煮设施环评手续并验收。 2、补充利用、处置设施监测计划，将填埋、渗滤液等内容纳入监测计划。 3、补充安全应急设备检查和记录。 4、补充培训图片资料。	45分 基本达标

15	伊犁州	奎屯独炼石化有限公司	1、贮存场所地面没有做防渗处理，事故池引流管断裂。 2、贮存场所标识、标签错误。 3、没有应急演练人员名单，总结评价记录中没有落实到具体人员。 4、已委托环境监测，没有提供监测报告。 5、没有环境监测分析仪器运行维护记录。 6、没有培训图片和总结材料。	1、贮存场所地面做防渗处理，维修事故池引流管。 2、修改贮存场所标识、标签。 3、补充演练人员名单及总结评价记录要落实到具体人员。 4、领取环境监测报告并存档。 5、补充环境监测分析仪器运行维护记录。 6、补充培训图片和总结材料。	48.5分 达标
16	伊犁州	奎屯优利特种油有限公司	1、没有提供委托运输单位相关资质，贮存场所没有设置导排管道，部分废油桶与机械混放。 2、危险废物标识、标签错误。 3、没有应急演练计划。 4、危险废物区域有油污泄漏到土壤。 5、没有监测计划。 6、没有监测分析报告。 7、没有相关设施检查和维护记录。 8、没有年度培训计划。 9、没有危险废物经营情况记录簿。	1、补充委托运输单位相关资质，贮存场所应设置导排管道，废油桶与机械分类存放。 2、按规范要求设置危废标识、标签。 3、补充应急演练计划。 4、清理泄漏到土壤上的油污。 5、补充环境监测计划，留存监测报告。 6、补充相关设施检查和维护记录。 7、补充年度培训计划。 8、建立危险废物经营情况记录簿。	35分 不达标
17	阿克苏地区	巴州新瑞石油科技有限公司	1、还原土贮存场所三防措施不到位。 2、厂区内还原土有乱倒现象，没有按环评要求进入指定场所。 3、没有提供2017年监测数据，处理后的还原土没有监测报告。 4、没有危险废物应急演练计划。	1、按《危险废物贮存污染控制标准》要求建设防风、防雨、防流失的贮存场地。 2、按照环评要求将还原土放入指定场所。 3、做好还原土监测工作，并将监测报告存档。 4、制定详细的危险废物应急演练计划，按照计划开展应急演练并保存相关资料。	50.5分 达标
18	阿克苏地区	中石化西南石油工程有限公司巴州分公司	1、危险废物超期贮存。 2、没有定期对监测设备进行考核和维护，没有定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护。	1、15日内向自治州环保厅申请延期并取得批复。 2、定期对监测设备进行维护，定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护。在处里设施运行前一个月内整改完毕。	57分 达标

19	阿克苏地区	阿克苏塔河环保工程有限公司证一	没有定期对监测设备进行考核和维护，没有定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护。	按照《危险废物经营许可证管理办法》，定期对监测设备进行考核和维护，定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，在处理设施运行前一个月内整改完毕。	58分 达标
20	阿克苏地区	阿克苏塔河环保工程有限公司证二	没有按照《危险废物经营许可证管理办法》定期向库车县环保局报告危险废物经营情况。	按照《危险废物经营许可证管理办法》定期向库车县环保局报告危险废物经营情况。	58分 达标
21	阿克苏地区	阿克苏中环环保工程有限公司	1、危险废物识别标志设置不规范。 2、废机油桶没有放入指定区域贮存。	1、按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》要求，设置规范的危险废物识别标志。 2、将废机油桶放入危险废物临时贮存场所进行贮存，并设置规范的识别标志牌。	57.5分 达标
22	阿克苏地区	库车畅源生态环保科技有限责任公司	1、危险废物识别标志牌不清晰。 2、危险废物转移联单填写不规范。	1、按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》要求，重新设置危险废物识别标志牌。 2、按照《危险废物转移联单管理办法》要求规范填写转移联单。	58分 达标
23	阿克苏地区	库车县天远环保废机油收储有限公司	1、危险废物转移联单没有加盖公章，没有附收集台账。 2、没有培训的图片或视频。	1、按照《危险废物转移联单管理办法》要求规范填写转移联单。 2、开展危险废物培训工作应留存照片或视频等资料。	58.5分 达标
24	巴州	轮台县三和源石油技术服务有限责任公司	1、危险废物识别标志填写不规范。 2、培训计划内容不全，没有对培训人员进行考核。	1、按要求设置规范的危险废物识别标志。 2、完善培训计划内容并对人员开展考核工作。	58.5分 达标
25	巴州	新疆沙运环保工程有限公司	没有提供危险废物管理计划备案证明。	尽快到巴州环保局进行危险废物管理计划备案，并将备案证明材料存档。	59分 达标

26	巴州	巴州同玉源石油技术服务有限公司	1、危险废物运输单位资质过期。 2、危险废物包装容器及固体废物临时贮存场所“三防”措施不到位。	1、与有资质的危险废物运输单位签订合同。 2、按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危险废物暂存设施，危险废物包装容器及固体废物临时贮存场所应做到防雨防风防渗漏。	58分 达标
27	巴州	库尔勒美盈化工有限公司	应急演练后没有总结材料。	每次应急演练后要作好总结工作，并将图文资料存档。	59.5分 达标
28	巴州	新疆富丽达纤维有限公司	应急演练后没有总结材料。	每次应急演练后要作好总结工作，并将图文资料存档。	59.5分 达标
29	巴州	库尔勒天达环卫有限公司	医疗废物处理车间没有设置医废识别标志牌。	按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》要求，在医疗废物处理车间设置规范的识别标志牌。	59分 达标
30	塔城地区	塔城市医疗废物处置厂	1、没有按要求编制危险废物管理计划。 2、应急预案的编制没有涉及危险废物应急内容，且应急预案没有备案。 3、2016年没有进行应急演练。 4、没有制定年度环境监测计划且近几年没有进行环境监测。 5、危险废物经营情况记录簿缺少产废信息、内部检查记录等内容。	1、按要求编制危险废物管理计划。 2、补充危险废物应急预案内容。 3、按要求每年进行一次应急演练。 4、制定环境监测计划，尽快完成环境监测，留存监测报告。 5、补充危险废物经营情况记录簿。	36分 基本达标
31	塔城地区	新疆鸿发化工产品有限公司	1、危险废物贮存场所没有按要求进行建设。 2、危险废物管理计划内容不完整。 3、2016年危险废物应急演练没有总结材料。 4、部分危险废物标志标识错误。 5、危险废物没有分类贮存。 6、没有危险废物培训计划 and 培训记录。 7、没有对环境监测设备进行定期维护，没有维护记录。 8、危险废物经营情况记录簿缺少产废信息、内部检查记录等内容。	1、按要求建设危险废物贮存场所。 2、完善危险废物管理计划相关内容。 3、按要求向当地环保部门申报新产生的危险废物。 4、补充人员培训和记录。 5、定期对环境监测设备进行维护。 6、补充危险废物经营情况记录簿。 7、按规范设置危废标志标识。	50分 达标
32	克拉玛依市	克拉玛依顺通环保科技有限公司	部分危险废物入场特性分析没有提供报告。	补充部分危险废物入场特性分析报告。	59分 达标

33	克拉玛依市	克拉玛依依博达生态环境科技有限责任公司	1、没有对环境监测设备、安全和应急设备进行定期维护和记录。 2、危险废物人员培训内容不符合要求，没有制定年度环境监测计划。	1、补充各种设备维护运行记录。 2、补充人员培训内容。 3、制定每年环境监测计划，并留存监测报告。	55分达标
34	克拉玛依市	克拉玛依沃森环保科技有限公司	1、管理计划缺少新产生危险废物的内容。 2、没有应急演练总结材料。 3、没有对焚烧残渣的酌减率进行检测。 4、没有定期对安全和应急设备进行检查和维护。	1、补充危废管理计划相关内容。 2、补充应急演练总结材料。 3、补充对焚烧残渣酌减率的检测。 4、定期对安全和应急设备检查和维护。	54.5分达标
35	克拉玛依市	克拉玛依克利达油脂化工有限公司	1、2017年危险废物管理计划没有备案。 2、没有危险废物应急演练内容。 3、没有对培训人员进行考核，没有人员培训签到记录。	1、补充危险废物管理计划相关内容。 2、按要求对危险废物管理计划进行备案。 3、增加危险废物应急演练内容。 4、补充培训人员考核和签到记录。	57分达标
36	克拉玛依市	独山子石化公司(焚烧炉项目)	按照危险废物规范化管理指标体系，现场没有发现问题。	按照危险废物规范化管理指标体系，现场没有发现问题。	60分达标
37	克拉玛依市	新疆新投康佳股份有限公司	1、现场没有提供2016年度固体废物检测报告。 2、各类材料没有能按考核要求分类存档保存。	1、尽快进行检测，并留存报告。 2、按要求分类存档。	57.5分达标
38	吐鲁番市	鄯善久隆源技术服务有限公司	1、危废容器没有设置识别标识。 2、危废贮存场所识别标识不规范。 3、管理计划编制不规范。 4、没有提供申报登记表。 5、危废贮存没有申请延期。 6、危废包装物有破损泄露现象。 7、废矿物油贮存场所不规范，地面没有硬化，没有雨棚围堰。	1、在危废容器粘贴识别标识。 2、按规范设置危废识别标识。 3、按要求完善管理计划。 4、对上报的申报表存档。 5、贮存期限超过一年的危废应向环保部门申请延期贮存。 6、更换破损的危废包装，防止泄漏。 7、按规范建设危废贮存场所	43.5分基本达标

抄送：自治区环境监察总队，自治区固体废物管理中心。

新疆维吾尔自治区环境保护厅办公室

2017年8月3日印发